

Palesit kályhacsempe fugázó - Bedolgozási útmutató:

A felület előkészítése: A fugaszerek legyenek tisztak, zsír- és pormentesek.

Bedolgozás: A mellékelt kinyomó csucs felcsavarása előtt a patron végét vékonyan le kell vagni (a menet nem sérülhet). A kinyomó csucst felcsavarjuk és a kívánt szélességben ferden levágjuk. Kezi kinyomóval a fugákba nyomjuk a PALESIT KACHELOFENKITT anyagot, kb. 5 percen belül utángletteljük.

A fugázást csak kiszáradt kályhánál szabad elvégezni, a hólyagképződés elkerülése érdekében.

Száradási idő: Hő kihatásának csak a gitt átszáradása után tegyük ki. Mivel általában nagyon kis fugákról van szó, a száradás néhány napot vesz csak igénybe. Széles fugák esetében 14 napon át is tarthat a száradás.

Kis próbafűtésre a cserepkályha rakása után rögtön sor kerülhet. Az első fűtés alkalmával veszélytelen szag kiaradásra számíthatunk, de ez a normális fűtés során eltűnik. A túlfűtést kerülni kell.

Eszköztisztítás: Megszilárdulás előtt az anyag vízzel eltávolítható. Megszilárdult anyagot csak mechanikus módon távolíthatunk el.

Tárolás: A PALESIT KACHELOFENKITT anyaga **fagyérzékeny**, ezért fagymentesen, hűvos, száraz helyen kell tárolni. A bontatlan PALESIT KACHELOFENKITT-t egy évig belül kell felhasználni. A megbontott anyagot víztől és levegőtől zartan kell tartani.

Egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedések: A PALESIT KACHELOFENKITT nem veszélyes anyag. A vegyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket azonban be kell tartani.

Hulladékkezelés: A meg nem szilárdult anyagot az ONORM S 2100 750303 szerint, megszilárdulás után egyszerűen az 57110-es kulcsszám szerint helyezhetjük el.